






X4323S8-2.7

Nambari ya Sehemu:	X4323S8-2.7
Mtengenezaji / Brand:	Intersil
Maelezo ya bidhaa	IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC
Datasheets:	 X4323S8-2.7.pdf
Hali ya RoHS	 Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia
Meli Kutoka	Hong Kong
Njia ya Uhamisho	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[OMBI LA NUKUU](#)

Picha inaweza kuwa uwakilishi. Angalia maelezo ya maelezo ya bidhaa.













Ufafanuzi wa X4323S8-2.7

NAMBARI YA SEHEMU	X4323S8-2.7
MTENGENEZAJI	Intersil
MAELEZO	IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia
KARATASI YA DATA	 X4323S8-2.7.pdf
VOLTAGE - KIZUIZI	2.62V
WEKA	Simple Reset/Power-On Reset
DUKA LA KIFAA CHA WASAMBAZAJI	8-SO
MFULULIZO	-
WEKA UPYA MUDA	100 ms Minimum
WEKA UPYA	Active Low
UFUNGAJI	Tube
PAKET / UCHUNGUZI	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
PATO	Open Drain or Open Collector
JOTO LA UENDESHAJI	0°C ~ 70°C (TA)
IDADI YA VOLTAGES KUFUATILIWA	1
AINA YA KUINUA	Surface Mount
KIWANGO CHA SENSITIVITY MOISTURE (MSL)	1 (Unlimited)
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
MAELEZO YA KINA	Supervisor Open Drain or Open Collector 1 Channel 8-SO
NAMBARI YA SEHEMU YA MSINGI	X4323

Tags kuhusiana

Intersil X4323S8-2.7	Msambazaji wa X4323S8-2.7	Mtoaji wa X4323S8-2.7
Bei ya X4323S8-2.7	Picha za X4323S8-2.7	Picha ya X4323S8-2.7
Datasheet ya PDF ya X4323S8-2.7	Datasheet ya kupakua X4323S8-2.7	Datasheet ya X4323S8-2.7
X4323S8-2.7 Hisa	Nunua X4323S8-2.7	Nunua Intersil X4323S8-2.7
Intersil X4323S8-2.7	Mtoaji wa Intersil	Msambazaji wa Intersil
Intersil X4323S8-2.7		

Bidhaa zinazohusiana

 <p>X4323S8I Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC Katika hisa: 19070 pcs</p> RFQ	 <p>X430FRL152HCRGER Wazalishaji: N/A Maelezo: IC NFC DYNAMIC TAG TARG 24VQFN Katika hisa: 5001 pcs</p> RFQ
 <p>X4323S8 Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC Katika hisa: 25623 pcs</p> RFQ	 <p>X4323S8-4.5A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Katika hisa: 4643 pcs</p> RFQ
 <p>X4323S8I-2.7A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Katika hisa: 5686 pcs</p> RFQ	 <p>X4323S8-2.7A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Katika hisa: 5808 pcs</p> RFQ
 <p>X4323S8I-2.7 Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC CPU SUPRV 32K EE RST LO 8SOIC Katika hisa: 4060 pcs</p> RFQ	 <p>X4323V8-4.5A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Katika hisa: 5422 pcs</p> RFQ
 <p>X4323V8 Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Katika hisa: 4213 pcs</p> RFQ	 <p>X4323S8I-4.5A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-SOIC Katika hisa: 5525 pcs</p> RFQ
 <p>X4323V8-2.7A Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Katika hisa: 4108 pcs</p> RFQ	 <p>X4323V8-2.7 Wazalishaji: Intersil Maelezo: IC SUPERVISOR CPU 32K EE 8-TSSOP Katika hisa: 4145 pcs</p> RFQ

Hati miliki © 2020 Msambazaji wa kuaminika wa Vipengele vya Elektroniki - Ocean-Components.com

E-mail: Info@Ocean-Components.com

Anwani: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

