

N/A

CDCV857DGGRG4

Nambari ya Sehemu:

CDCV857DGGRG4

Mtengenezaji / Brand:


N/A

Maelezo ya bidhaa

IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP

Datasheets:

Hali ya RoHS

 Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa

Meli Kutoka

Hong Kong

Njia ya Uhamisho

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



Picha inaweza kuwa uwakilishi. Angalia maelezo ya maelezo ya bidhaa.













Ufafanuzi wa CDCV857DGGRG4

NAMBARI YA SEHEMU	CDCV857DGGRG4
MTENGENEZAJI	N/A
MAELEZO	IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa
KARATASI YA DATA	
UGAVI WA VOLTAGE	2.3 V ~ 2.7 V
WEKA	PLL Clock Driver
DUKA LA KIFAA CHA WASAMBAZAJI	48-TSSOP
MFULULIZO	-
UWIANO - INPUT: PATO	1:10
UFUNGAJI	Tape & Reel (TR)
PAKET / UCHUNGUZI	48-TFSOP (0.240", 6.10mm Width)
PLL	Yes with Bypass
PATO	Clock
JOTO LA UENDESHAJI	0°C ~ 85°C
IDADI YA CIRCUITS	1
AINA YA KUINUA	Surface Mount
KIWANGO CHA SENSITIVITY MOISTURE (MSL)	2 (1 Year)
HALI YA BURE YA BURE / HALI YA ROHS	Lead free / RoHS Compliant
INPUT	Clock
UPEPO - MAX	200MHz
KUGAWANYA / KUZIDISHA	No/No
TOFAUTI - INPUT: PATO	Yes/Yes
NAMBARI YA SEHEMU YA MSINGI	CDCV857

Tags kuhusiana

CDCV857DGGRG4	Msambazaji wa CDCV857DGGRG4	Mtoaji wa CDCV857DGGRG4
Bei ya CDCV857DGGRG4	Picha za CDCV857DGGRG4	Picha ya CDCV857DGGRG4
Datasheet ya PDF ya CDCV857DGGRG4	Datasheet ya kupakua CDCV857DGGRG4	Datasheet ya CDCV857DGGRG4
CDCV857DGGRG4 Hisa	Nunua CDCV857DGGRG4	Nunua CDCV857DGGRG4
CDCV857DGGRG4	Mtoaji wa	Msambazaji wa

Bidhaa zinazohusiana

 <p>CDCVF111FNG4 Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Katika hisa: 5389 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGG4 Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Katika hisa: 8726 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNR Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Katika hisa: 7790 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGG4 Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Katika hisa: 4677 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCV857BIDGGR Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Katika hisa: 16291 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857BIDGGRG4 Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Katika hisa: 19369 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FNRG4 Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Katika hisa: 8179 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCVF2310MPWEP Wazalishaji: N/A Maelezo: CDCVF2310MPWEP Katika hisa: 13119 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF2310MPWREP Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP Katika hisa: 20391 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGG Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48TSSOP Katika hisa: 5034 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CDCVF111FN Wazalishaji: N/A Maelezo: IC CLK BUFFER 1:9 650MHZ 28PLCC Katika hisa: 6603 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CDCV857DGGR Wazalishaji: N/A Maelezo: IC SSTL-II PLL CLK-DRVR 48-TSSOP Katika hisa: 5363 pcs</p> <p>RFQ</p>

Hati miliki © 2020 Msambazaji wa kuaminika wa Vipengele vya Elektroniki - Ocean-Components.com

E-mail: Info@Ocean-Components.com

Anwani: Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong

